

2.30

NIV. SOUS-SOL

FAÇADE EST

NIV. REZ. DE CHS.

1ER ETAGE

VENTILATION

Ø 100

3.20

6.40

1.50

2.90

95

1.20

1.50

1.20


1.55

75

75


I. D. F. CHAUSSE

CLARENS AVD
11



BELMONT 2 MONTREUX.


CABINET DE TOILETTE AU 1^{ER} ÉTAGE.



ÉCHELLE 1=20.

CLARENS, AVRIL 1919.
L'ARCHITECTE

FAÇADE NORD.



OTO
COULOIR
A CHARBON.

CLARENS